



臺中市政府水利局


TAICHUNG CITY GOVERNMENT WATER RESOURCES BUREAU

西屯區

- 農路野溪及水土保持維護改善
- 區域淹水點改善規劃
- 河川區域排水清淤及維護
- 雨水下水道清淤及維護



農路野溪及水土保持維護改善工程



西屯區野溪護岸改善工程(台中港路三段 164巷)

位置:西屯區台中港路三段

工程內容:新設護岸、施作集水井、河道清淤

經費: 807仟元整

完工日期: 102年04月10日完工

效益: 興建後之護岸更具功效, 確保河道避免沖刷掏深, 並保護邊坡崩塌, 在大雨來臨時更具安全性, 可減少農民損失及下游災害並減少公共設施之維護費。



農路野溪及水土保持維護改善工程



西屯區野溪清淤(東大路與西屯路口)改善工程

位置:西屯區 (東大路與西屯路口)

工程內容:河道清淤

經費: 42仟元整

完工日期: 102年04月10日完工

效益: 排水設施不良, 遇雨易有漫流現象, 改善後可維持農民出入交通安全並減少水患災害。



農路野溪及水土保持維護改善工程



西屯區東大路旁野溪底版施作工程

位置:西屯區東大路

工程內容:新設底版

經費: 210仟元整

完工日期: 102年08月14日完工

效益: 整治後之坑溝更具功效, 防止溝床之縱向沖蝕, 穩定溝身, 並可保全人民財產安全。





原由說明

一、東大路一段228號旁其上坡段野溪，因下游銜接處之集水井易因雜物堆積阻塞，且排入水利會溝渠出口已封閉並加蓋，致該溝渠滿水後易由不明缺口處冒水並漫淹至東大路。此外，另排入東大路之側溝容量亦不足。

二、大東海停車場因上方市立殯儀館火葬場排水系統不足，導致雨水漫流入停車場，進而溢淹至東大路一段。

改善效益

透過上方坡地排水系統改善，以及下游銜接之道路側溝、集水井及排水管涵等改建，以避免因豪雨排水不及致漫淹至東大路。

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



清淤前



清淤中



清淤後

區里別

西屯區

工程名稱

東大溪

完成日期

103年4月27日

工程內容

河床整理W=20m L=4500m

工程經費

396仟元

工程效益

保護兩側居民及農田範圍達90,000m²

雨水下水道103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

西屯區

工程名稱

西屯區廣福路(自環中路至港尾仔溪)下水道清理

完成日期

102年12月12日

工程內容

地下箱涵清理，L=235.0m

工程經費

113仟元

工程效益

解決當地排水問題

雨水下水道103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

西屯區

工程名稱

永春路文山坑溪旁灌溉排水溝過路段虹吸管清理

完成日期

103年1月14日

工程內容

倒虹吸管清理 ϕ 600mm、L=27m、 ϕ 450mm、L=9m

工程經費

135仟元

工程效益

解決當地排水問題