




臺中市政府水利局

TAICHUNG CITY GOVERNMENT WATER RESOURCES BUREAU

大里區

- 區域淹水點改善規劃
- 河川區域排水清淤及維護





原由說明

台 74 施作完成後，橋面下方現況為農路使用，且地面排水系統主要依靠簡易土溝，其土溝非為硬體結構，溝中深度不足，雜物淤積嚴重，造成排水不易，進而漫淹農路及兩側。

改善效益

優先將現況台 74 線高架下既有土溝予以改建，以及新建臨時性排水側溝；長期於新建台 74 高架下方道路時，一併施作道路側溝及相關排水設施，以求從根本上改善淹水問題。

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



清淤前



清淤中



清淤後

區里別

大里及烏日區

工程名稱

大里及烏日區中興段排水清淤、雜草清除及河道整理

完成日期

103年4月27日

工程內容

河床整理W=7m L=4100m

工程經費

286仟元

工程效益

保護兩側居民及農田範圍達28,700m²

河川區域排水103年度清淤及維護計畫

施工位置圖



區里別

大里區西湖里

工程名稱

大里區西湖里景庄街162號旁景庄大排清理

完成日期

103年4月15日

工程內容

排水溝渠清理 L=84.5m

工程經費

85仟元

工程效益

使區域排水順暢及地區環境改善